

Solicitação: 36383  
Solicitante: EURISLEY DE JESUS  
Setor: 1310 HERSO - MANUTENCAO PREDIAL  
Motivo: 5 SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Data Solic.: 10/04/2023  
Data da Impressão: 10/05/2023  
Situatção: AUTORIZADA

Obs: SOLEIRAS DE GRANITO, PARA SUBSTITUIR SOLEIRAS DANIFICADAS NA COZINHA.

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra			
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	4137 PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MARMORARIA - 2 SOLEIRAS DE 3,30 MT DE COMPRIMENTO X 15 CM DE LARGURA. - GRANITO CORUMBA CINZA. - ACABAMENTO NAS DUAS LATERAIS.			0,00	0,00	0,00		0,0000	
				Valor Total					
				10 de Abril de 2023	1,00				
				Somatório(Vl.Ult.Real * Qty Solicitada)					

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

*Eurisleidy de Jesus L. Kardec*  
**Eurisleidy de J. A. Kardec**  
Supervisor de Manutenção  
CPF: 023.788.901-33

*Geovana*  
**Tuany de Paula Terra**  
Diretora Administrativa  
CPF 096.371.216-09  
HERSO

*Geovana Alves de Paula*  
**Geovana Alves de Paula**  
Chefe Setor de Compras  
CPF: 707.919.641-83  
IPGSE

*Fabio Vilela Matos*  
**Fabio Vilela Matos**  
Sup. Administrativo  
CPF: 379.294.291-72  
IPGSE





**HERSO**  
Hospital Estadual de Santa  
Helena de Goiás Dr. Albanir  
Faleiros Machado

**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



Santa Helena de Goiás, 10 de abril de 2023.

### Memorando 112/2023 – Solicitação de Serviço

**De:** Tuany de Paula Terra  
Diretora Administrativa – HERSO

**Para:** Fábio Vilela Matos  
Diretor Administrativo – IPGSE

**Assunto:** Justificativa para prestação de serviço para substituição de soleiras.

A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar o serviço para substituição de soleiras danificadas na cozinha.

Considerando a solicitação de compras nº 36383, o serviço se faz necessário, para substituição, pois as existentes na cozinha estão quebradas podendo causar acidentes de trabalho.

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Tuany de Paula Terra  
Diretora Administrativa – HERSO  
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás – HERSO

