

Solicitação: 63619
 Solicitante: EURISLEY DE JESUS
 Setor: 1310 HERSO - MANUTENCAO PREDIAL
 Motivo: 15 COMPRA EMERGENCIAL

Data Solicitud: 16/09/2024
 Data da Impressão:
 Situação: AUTORIZADA

Data Máxima: 30/09/2024


Obs: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO NA TOMOGRAFIA solicitamos a cotação de preços dos produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra	
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Data
1	33455 CONTROLADOR DE TEMPERATURA		UNIDADE	1,00	0,00		0,0000
Rateio: 1310 - HERSO - MANUT UNIDADE 1,00							
Especificação: CONTROLADOR DE TEMPERATURA MODELO MT512E							
2	83483 FILTRO SECADOR 084 1/2 ROSCA P/ R-22		UNIDADE	2,00	0,00		0,0000
Rateio: 1310 - HERSO - MANUT UNIDADE 2,00							

Data 17 de Setembro de 2024
 Valor Total 145,90
 Valor Total da Solicitação

Somatório(Vi.Ult.Real * Qty Solicitada) 0,00


Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados


Eurisley de J. A. Kardec
 Supervisor de Manutenção
 CPF: 023.788.901-33

Documento assinado digitalmente

MURILO ALMEIDA E SILVA
 Data: 17/09/2024 09:46:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Romero Leão Giovannetti
 Sup. Administrativo
 CPF: 890.972.201-06
 IPGSE


Michelly Borges Ferreira dos Santos
 Setor de Compras
 CPF: 982.185.731-00
 IPGSE

000002



Santa Helena de Goiás, 17 de setembro de 2024.

Memorando 567/2024 – **Solicitação de Compras/Serviços**

De: Murilo Almeida e Silva
Diretor Administrativo – HERSO

Para: Romero Giovannetti
Superintendente Administrativo – IPGSE

Assunto: Justificativa para Aquisição Emergencial de Peças para Ar Condicionado.

A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar a aquisição emergencial de peças para conserto do ar condicionado da sala de tomografia.

Considerando a solicitação de compras nº 63619, a aquisição se faz necessária devido à inoperância do ar condicionado na sala de tomografia, que está comprometendo o funcionamento adequado do equipamento de imagem, torna-se imperativo realizar a aquisição emergencial das peças necessárias para o conserto do sistema de climatização. O ar condicionado é essencial para manter a temperatura e umidade ideais para o funcionamento seguro e eficiente do aparelho de tomografia. A falta de climatização adequada pode levar a problemas operacionais graves e comprometer a qualidade dos exames, impactando diretamente a saúde e segurança dos pacientes.

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MURILO ALMEIDA E SILVA
Data: 17/09/2024 09:46:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Murilo Almeida e Silva
Diretor Administrativo – HERSO
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás – HERSO

